

VIRTUS RECESSED SUSPENSION LAMP

E21014XXXX

9VDC 350 mA 3 W / IP 20

[I]
Controllare che la superficie d’installazione sia adeguata all’apparecchio e ne supporti il peso.

1-Eseguire la foratura sulla superficie d’installazione.

2-Svitare il componente (A) e inserire il cavo elettrico (B).

3-Regolare il componente (B) secondo l’altezza desiderata e riavvitare poi il componente (A).

4-Effettuare un adeguato collegamento elettrico rispettando le polarità (+) e (-).

5-Inserire il componente (C) nel foro della superficie d’installazione agendo sulle molle (D).

[D]
Darauf achten, dass die Installationsoberfläche geeignet ist und das Gewicht aushält.

1-Eine Bohrung an der Installationsoberfläche durchführen.

2-Den Bauteil (A) abschrauben und das Stromkabel (B) einlegen.

3-Den Bauteil (B) in der gewünschten Höhe einstellen und danach den Bauteil (A) anschrauben.

4-Einen korrekten Stromanschluss herstellen und dabei die Polaritäten (+) und (-) beachten.

5-Durch Einwirken auf die Federn (D) den Bauteil (C) in die Bohrung der Installationsoberfläche einfügen.

[ES]
Controlar que la superficie de instalación sea la adecuada para el aparato y soporte su peso.

1-Perforar la superficie de instalación.

2-Desatornillar el componente (A) e introducir el cable eléctrico (B).

3-Ajustar el componente (B) según la altura deseada y luego atornillar de nuevo el componente (A).

4-Efectuar una conexión eléctrica adecuada respetando las polaridades (+) y (-).

5-Introducir el componente (C) en el orificio de la superficie de instalación accionando los muelles (D).

[RU]
Убедиться в том, что установочная поверхность подходит для данного устройства и может выдержать его вес.

1-Сделать отверстие в установочной поверхности.

2-Открыть компонент (A) и вставить электрический провод (B).

3-Отрегулировать компонент (B) в соответствии с желаемой высотой и затем снова закрутить компонент (A).

4-Выполнить соответствующее электрическое подсоединение, соблюдая полярность (+) и (-).

5-Вставить компонент (C) в отверстие установочной поверхности, воздействуя на пружины (D).

[GB]
Ensure that the surface where the fitting is being installed is suitable for it and supports its weight.

1-Drill the hole on the installation surface.

2-Unscrew component (A) and insert the electrical cable (B).

3-Adjust component (B) to the required height, then screw component (A) back on.

4-Make a suitable electrical connection, observing the polarities (+) and (-).

5-Insert component (C) in the hole on the installation surface, by pressing the springs (D).

[F]
Contrôler que la surface d'installation soit adéquate à l'appareil et supporte son poids.

1-Percer la surface d’installation.

2-Dévisser l’élément (A) et introduire le câble électrique (B).

3-Régler l’élément (B) selon la hauteur souhaitée, puis revisser l’élément (A).

4-Effectuer un branchement électrique adéquat en respectant les polarités (+) et (-).

5-Introduire l’élément (C) dans le trou sur la surface d’installation en opérant sur les ressorts (D).




warning notice: recessed luminaires not suitable for mounting in/on normally flammable surface when thermally insulating material may cover the luminaires

1




Dimensione foro / Cutting size


2




3



4



5



Protection against electric shock: Class III Safety Extra Low Voltage

Led type: 3 W DC 350 mA


Supply: from safety extra low voltage transformer which certified with standard EN 61347-2-13 (Failsafe or short circuit proof; output 350 mA 3W min)

We recommend PSU that deliver power > 3W

PSU Protection: IP20 indoor application.



PLACE SWITCH ON PRIMARY SIDE



MUST ALWAYS BE WIRED RESPECTING THE POLARITY:
RED / BROWN = POSITIVE | BLACK / WHITE / BLUE = NEGATIVE



IP20

